Diese Beschreibung dokumentiert meine (bisherigen) Erfahrungen bei der Benutzung der neuen CADENCE Version 97A zusammen mit dem ES 2 DESIGNKIT.

1 Änderungen in CADENCE

Mit der neuen Version haben sich folgende Änderungen ergeben:

• Das interne Datenformat der Design-Bibliotheken wurde geändert. Alte Bibliotheken müssen in das neue Format konvertiert werden, wofür eine automatische Konvertierung zur Vefügung steht.

Der Vorteil der neuen Struktur ist eine einheitliche Baumstruktur der Bibliotheken, die jetzt von allen Tools (DF II, Synergy, Leapfrog...) genutzt wird. Außerdem ist die Festlegung der Suchpfade über eine Textdatei cds.lib wesentlich leichter zu handhaben.

- In den Bibliotheken wurde ein neues Konzept von *Technologiedateien* implementiert, so daß nicht mehr für jede Design-Bibliothek eine Technologiedatei eingelesen werden muß.
- Die Festlegung von Layern in den Design-Bibliotheken wurde geändert.
- Aufgrund der neuen internen Datenstrukturen, hat sich der SKILL-Programmierschnittstelle geändert.

2 Auswirkungen auf den ES 2 DESIGNKIT

Der aktuelle DesignKit V4.1E2 funktioniert mit der aktuellen CADENCE Version nicht mehr! Die Bibliotheken sind hier nicht das Problem, sondern der SKILL-Code, der die DFII Oberfläche an den ES 2 DESIGNKIT anpaßt.

Ich habe versucht die Bibliotheken zu konvertieren und einige "Workarounds" zu erstellen, so daß man mit alten Designs weiterarbeiten kann, bis eine aktuelle DesignKit Version vorhanden ist.

In den folgenden Abschnitten werden in gewohnter Form (Kochrezept) die Schritte zur Konvertierung und Benutzung erläutert. Diese Beschreibung ist für "erfahrenere" CADENCE-Anwender, Fehler sind nicht ausgeschlossen...

3 CADENCE allgemein

• Vorarbeiten

Achtung: Alle Initialiserungsdateien für den "alten" DesignKit müssen aus dem \$HOME-Verzeichnis des Benutzers, sowie aus dem Arbeitsverzeichnis gelöscht werden.

Dies sind alle Dateien: .cds*

.sim* .ES2* .currentDesignKitProcess .Libversion

Gerade wegen dieser Abhängigkeiten empfiehlt es sich, neue Designs in einem noch "jungfräulichen" Verzeichnis anzufangen.

1. Setup

$> t source \ ilde{m} t aeder/designSetup$	[xterm]
Anschließend ist nur cds einzutragen – das "nackte" CADENCE.	
<pre>> cd <working-dir></working-dir></pre>	[xterm]
$> ext{cp} /local/tech1.3/es2/97A/es2user/.cdsinit$.	[xterm]
$> ext{cp} / ext{local/tech1.3/es2/97A/es2user/.simrc}$.	[xterm]
$> ext{cp} / ext{local/tech1.3/es2/97A/es2user/display.drf}$.	[xterm]
$> ext{cp} /local/tech1.3/es2/97A/es2user/cds.lib$.	[xterm]
> vi cds.lib	[xterm]

Diese Datei ist, entsprechend den Bibliotheken, anzupassen. Für ein neues Design können alle Zeilen DEFINE ... gelöscht werden, eigene Bibliotheken, die man mit CADENCE erstellt, trägt das System selber ein.

Diese Schritte kopieren nach der allgemeinen Initialisierung passende CADENCE-Dateien in das aktuelle Arbeitsverzeichnis.

- 2. Start des Systems
- 3. Konvertierung bestehender Bibliotheken

\Box Tools - Conversion Ξ	Fool Box	[icfb]
\uparrow_l Convert DFII-DM Lib	raries	[Conversion Tool Box]
$\equiv -$ bestätigen		[libcvt: Information]
$\equiv { t Search}$ Path	= <old dir="" lib=""></old>	[DFII-DM Library Conversion]
\uparrow_l Update		[DFII-DM Library Conversion]
\uparrow_l <lib1> <lib2></lib2></lib1>		[DFII-DM Library Conversion]
Nach der Auswahl der	Bibliotheken kann die Konver	tierung gestartet werden.
🗆 File - Close		[Conversion Tool Box]

Anmerkung: Im Sinne des neuen Konzeptes von Technologiebibliotheken sind alle "alten" 4.3.x-Bibliotheken mit einer eigene Technologiedatei techfile.cds versehen. Bei der Konvertierung wurden diese Dateien automatisch angelegt. Aus konsistenzgründen ist es jedoch besser eine "zentrale" Technologiedatei zu haben – für den ES2-Prozeß ecpd07 ist dies die Bibliothek techLib!

Dementsprechend müssen die neu konvertierten Bibliotheken noch mit dieser Bibliothek verknüpft werden:

□ Technology File - Attac	h To	[icfb]
\equiv Design Library	= <lib></lib>	[Attach Design Library]
Attach To Technology	=techLib	
Library		

Hier noch eine allgemeine Schritte die sich durch neue Konzepte oder durch die geänderte Bibliotheksstruktur ergeben haben. Erfahrung im Umgang mit der bisherigen Version wird als bekannt vorausgesetzt:

• Neue Bibliotheken erzeugen

\square File - New - Library		[icfb]
\equiv Name	= <lib name=""></lib>	[New Library]
Technology File	=Attach to an existing	techfile
\equiv Attach To Technology	=techLib	[Attach Design Library]
Library		
Verbindung zur Technologieo	latei s.o.	

0 0

• Neue Designs erzeugen

□ File - New - Cellview		[icfb]
\equiv Library Name	= <lib name=""></lib>	[Create New File]
Cell Name	= <cell name=""></cell>	
Tool	=Composer-Schematic / Virtuoso	
Damit können schematic /	layout Cellviews erzeugt werden	

• Library Browser

□ Tools - Library Manager... [icfb]

Der "neue" Library-Manager arbeitet ähnlich dem vorher vorhandenen Browser.

4 Arbeit mit vorhandenen Entwürfen

Da ich auch erst vier Tage mit den Tools gearbeitet habe, beschränkt sich die jetzt folgende Aufzählung auf "erste Gehversuche" – Erweiterungen folgen.

Schematic-Editor: läßt sich wie gewohnt bedienen.

Layout-Editor: läßt sich wie gewohnt bedienen. Wurde die Bibliothek "richtig" (s.o.) mit der Technologiedatei verknüpft, so sind die passenden Regelsätze für den DRC und die Schaltungsextraktion vorhanden, z,B.:

\equiv Switch Names	=slow	[DRC]
Rules File	=divaDRC.rul	
Rules Library	=techLib	

- Layout Synthese: neues Layout der Fill-Form mit zusätzlichen Optionen (Einstellung:???), läuft aber.
- elektrische Simulation: nach einigen Änderungen und zusätzlichen SKILL-Patches, verhält sich die HSpice Simulation wie gewohnt (Auswahl des Transistormodells u.s.w.), manuelle Eingriffe sind nicht mehr notwendig!

Verilog Simulation: ???

Leapfrog Simulation: ???

Synergy: ???

Placement & Routing: ???